Приложение №1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____от ____20___г.

Вход на территорию

Фото № 1



Путь движения на территории

Фото № 2 Центральный путь



Фото № 3 Вид с левой боковой стороны



Фото № 4 Вид с торца



Фото № 5 Вид с правой боковой стороны



Лестница (наружная)

Фото № 6 Вход 1



Фото № 8 Вход 3

Фото № 7 Вход 2





Пандус (наружный)

Фото № 9



Территория, прилегающая к зданию






Фото № 11




Приложение №2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____от _____20___г.

Фото № 12 Вход 1









Пандус (наружный)

Фото № 15



Входная площадка (перед дверью)

Фото № 17 Вход 1



Фото № 18 Вход 2



Фото № 19 Вход 3



Дверь (входная)

Фото № 20 Вход 1



Фото № 21 Вход 2



Фото № 22 Вход 3




Тамбур

Фото № 23Тамбур входа 1



Фото № 24 Тамбур входа 2



Тамбур входа 3

Фото № 25



Фото № 26



Фото № 27



Приложение №3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____от ____20___г.

Коридор приемная

Фото № 28 Приёмная группы «Золотая рыбка»








Фото № 30 Приёмная групп «Солнышко» и «Кораблики»



Лестница (внутри здания) Лестница 1входа

Фото № 31



Фото № 32



Лестница 2 входа

Фото № 33



Фото № 34



Дверь

Фото № 35 Дверь в группу «Золотая рыбка»



Фото № 37 Дверь в туалет



Фото № 36 Дверь в спальню



Фото № 39 Дверь в группу «Солнышко»



Фото № 40 Дверь туалет



Дверь в умывальную комнату



Фото № 41 Дверь группа «Кораблики»



Фото № 43 Дверь в туалет



Фото № 42 Дверь в умывальную комнату



Фото № 44 Дверь в группу «Гномики»



Фото № 46 Дверь в туалет



Фото № 45 Дверь в умывальную комнату



Фото № 47 Дверь в группу «Непоседы»



Фото № 49 Дверь в умывальную комнату



Фото № 48 Вторая дверь в группу



Фото № 50 Дверь в туалет




Фото № 51 Дверь в спортивный зал 1



Фото № 53 Дверь в кабинет психолога



Фото №52 Дверь в спортивный зал 2



Фото № 54 Дверь в кабинет медицинского работника



Фото № 55 Дверь в кабинет дополнительного платного образования



Фото № 56 Музыкальный зал Дверь 1



Фото №57 Музыкальный зал Дверь 2




Фото № 58 Дверь в кабинет заведующего



Фото № 59 Дверь делопроизводителя



Дверь (входная)

Фото № 60 Вход 1



Фото № 61 Вход 2



Фото № 62 Вход 3



Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)

Фото № 63 Центральный коридор



Фото № 64 Правый коридор



Фото №65 Левый коридор



Фото № 66 Выход с центрального коридора на лево через 1 вход





Фото № 67 Выход с центрального коридора на право через 2 вход





Фото № 68 Выход с правого коридора на лево через 2 вход





Фото №69 Выход с левого коридора на право через 1 вход






Фото №70 Выход с группы «Золотая рыбка» на лево через 1вход





Фото № 71 Выход с группы «Золотая рыбка» на право через 3 вход





Приложение №4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____от ____20___г.

Кабинетная форма обслуживания

Фото № 72 Кабинет платного дополнительного образования





Фото № 73 Кабинет педагога - психолога и учителя - логопеда





Фото № 74 Кабинет заведующего МБДОУ «Детский сад № 4 «Снегурочка»





Фото № 74 Кабинет медицинского работника





Зальная форма обслуживания

Фото № 75







Приложение №5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____от ____20___г.

Туалетная комната

Фото № 77 Группа «Золотая рыбка»



Фото №78 Группа «Непоседы»



Фото №79 Группа «Солнышко»



Фото № 80 Группа « Кораблик»



Фото №82 В медицинском кабинете



Фото № 81 Группа «Гномики»



Фото № 83 Общий туалет



Душевая/ванная комната

Фото № 84 Группа «Гномики»



Фото № 85 Группа «Гномики»



Фото № 86 Группа « Непоседы



Фото № 87 Группа « Непоседы



Фото № 88 Группа «Кораблик»




Фото № 89 Группа «Кораблик»



Фото № 90 Группа «Солнышко»



Фото № 91 Группа «Солнышко»



Фото № 92 Группа «Золотая рыбка»




Фото № 94 Группа «Золотая рыбка»



Визуальные средства

Фото № 95



Фото № 96

